

## Wie weet 3?

Trimtab indicatoren.

Ik heb het filmpje gezien van Instatrim: erg duidelijke uitleg.

Wat bij mijn boot niet aanwezig is zijn de indicators van de tabs.

Deze kunnen standaard niet worden aangebracht omdat de servomotoren geen terugkoppeling hebben.

Zijn er die dit hebben gewijzigd? Een indicatie zou prettig zijn, anders wordt de hydraulische pomp onnodig belast. De vraag blijft: wordt de druk ook niet te hoog in het hydraulische systeem?

Wie kent dit probleem ook?

Reactie aan [info@viknesweb.nl](mailto:info@viknesweb.nl) .